




Dibujo de conexión




EX301 medidor de voltaje
AC/DC/amperios



EX401 medidor de voltaje
AC/DC/amperios




EX701 medidor de voltaje
AC/DC/amperios



EX801 medidor de voltaje
AC/DC/amperios

Nota: conecte de acuerdo con el producto real si hay cambios

Dimensión



Precaución

1. El medidor debe calentarse durante 15 minutos antes de usarlo.
2. La temperatura ambiente disponible es 0 ~ 40° C, la humedad relativa es inferior al 85%.
3. Debe ajustarse todos los años.
4. Evite vibraciones y choques. No lo use bajo la circunferencia de gas y químicos polvorientos/ dañinos.
5. Si la señal de entrada es interferencia por una señal de alta frecuencia, aplique un filtro de alta frecuencia en el sistema.
6. El cable de entrada no puede ser demasiado largo. Si no se puede acortar la distancia, utilice un cable de par trenzado, la capa de blindaje se conecta con el terminal bajo de la señal.
7. Si se almacena durante mucho tiempo y no se utiliza, conéctelo a la alimentación durante más de 4horas una vez cada 3 meses.
8. No lo exponga al sol a largo plazo, la temperatura de la tienda disponible es de -10 ~ 70°C. Asegúrese de no entrar en contacto con gasolina, solvente químico.